

2025 年 6 月 19 日
関東鉄道株式会社

列車の停車駅通過及び踏切無遮断での通過に関するお詫び

2025 年 6 月 19 日（木）6 時 06 分頃、関東鉄道常総線におきまして、停車駅の通過及び踏切の遮断機が降下していない状態で通過する事象が発生しました。当該駅及び当該踏切をご利用の方、当該列車にご乗車されていたお客さまや関係する皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

詳細につきましては、下記のとおりです。

記

1. 発生日時 2025 年 6 月 19 日（木）6 時 06 分頃
2. 発生場所 常総線寺原駅、寺原踏切
3. 当該列車 取手駅 6 時 01 分発 水海道駅行き
 (2 両編成・ワンマン列車)
4. 状 況 当該列車は寺原駅に 6 時 06 分の到着を予定しておりましたが、眠気によって運転士がブレーキ操作を行えず、当該駅を通過し、その後、非常ブレーキを操作して、所定の位置から 4 0 8 m 超過して停車いたしました。その際、寺原駅に隣接する寺原踏切において、遮断機が降下していない状態で通過いたしました。
5. 原 因 運転士の眠気によるブレーキ操作の遅れ
6. 対 策 ・当該乗務員については、当面の間運転業務から外し、適性を確認しながら一定期間の教育及び添乗指導を実施いたします。
 ・全乗務員に対して、運転業務の職責の重さを改めて周知徹底し、眠気防止対策教育の実施と添乗指導の強化により再発防止を図ります。

以 上